

## Industrial Safety Break-Away

Los acoplamientos break-away industriales se utilizan en todas las instalaciones de transferencia de producto industrial. Estos mecanismos están diseñados específicamente para ser capaces de activar con una fuerza de tracción que se aplica en un ángulo al plano de la caja de acoplamiento de hasta 90 grados. Lo más habitual es su instalación en el brazo de carga y de manguera conjuntos, en los que al menos un lado del acoplamiento está unido a un equipo y punto fijo.



Soltará con una fuerza de tracción que se aplica en un ángulo al plano de la caja de acoplamiento, de hasta 90 grados.

### Tamaños

1 "(DN25) a 6" (DN150)

### Presión de trabajo máxima

PCM PN 10/16/25  
PSMA 150/300 psi

### Presión de prueba

15/24/38 bar  
225/450 psi

### Materiales de acoplamiento

Aluminio, latón, acero inoxidable, Hastelloy, Titanio. Otros materiales a petición.

### Conexiones

Hembra y macho BSP / NPT, bridas DIN y ANSI. Otras conexiones bajo pedido.